

SỞ Y TẾ QUẢNG NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
KHU VỰC QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 715/TB-BV

Điện Bàn, ngày 02 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
Về việc sửa chữa đèn mổ treo trần Stryker

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam có nhu cầu sửa chữa đèn mổ treo trần Stryker với nội dung như sau:

STT	Tên hàng hoá	Tình trạng	Đề nghị sửa chữa, thay thế
1	Đèn mổ treo trần Stryker Kiểu máy: F628/F528 Số máy: 15017/14998	- Nguồn cung cấp/Aptomat nguồn: hoạt động-220V/50Hz - Khả năng khởi động/chiếu sáng: không hoạt động - Chuyển động các cơ cấu cơ khí: hoạt động - Khả năng điều chỉnh cường độ sáng/độ hội tụ: không xác định	Đề nghị sửa chữa, khắc phục lỗi - Bo mạch nguồn - Bo mạch điều khiển công suất

Đề nghị các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm sửa chữa đèn mổ treo trần Stryker gửi báo giá đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Báo giá gồm 02 bản gốc kí tên đóng dấu có thời hạn giá trị được niêm phong, ngoài bì ghi rõ báo giá sửa chữa đèn mổ treo trần Stryker và gửi đến Phòng Vật tư - Thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam qua đường bưu điện theo địa chỉ: 24 Lê Hữu Trác, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trước 16h30 ngày 16 tháng 6 năm 2023. Điện thoại liên hệ: 0235 3867388

Rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn./.

BV

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VT-TBYT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tài